

TM-2000 紅外線測溫器簡易說明

A. 一般規格:

顯示器	51*32mm.超大型液晶顯示器.字高 15mm.
溫度感測型式	1.紅外線測溫(IR). 2.白金電阻 Pt 100Ω感溫. 3.熱電偶探棒:Type K.J.T.E.R.
功能	°C.°F.讀值鎖定.記憶功能(最大值.最小值)測量比較值. LCD 背光功能.放射率調整(紅外線溫度計)
解析度	0.1 度或 1 度.
線路	獨特微處理器線路.內建軟體線性修正功能.代替傳統硬體電路.
放射率調整	範圍:0.20~1.00 調整按鍵位於正面面板.
雷射指引	紅色雷射光.低於 1mW.
溫度測棒輸入插座	Pt 100Ω測棒:DIN 4 pin 插座. 熱電偶測棒:標準雙針熱電偶插座.
取樣時間	約 1 秒.
讀值鎖定功能	將讀值保持於顯示器上.
補償調整	可使用面版上之按鍵作補償調整.
過載指示	顯示"----"
資料輸出	RS-232 電腦連接介面.
電源	請使用 9 伏特鹼性電池.
消耗電流	無雷射指引時.約 DC11mA. 有雷射指引時.約 DC16mA.
工作環境溫度	0~50°C (32~122°F)
工作環境溼度	相對溼度需低於 80%.
外觀尺寸	200*68*30mm.
重量	220 公克.0.48 磅.
標準附件	操作說明書.....1 本.
選購附件及溫度測棒	熱電偶溫度測棒 Type K:TP-01.TP-02.TP-03.TP-04. Pt 100Ω白金電阻感溫棒.TP-100. RS-232 連接線.UPCB-02. 軟體(WINDOWS 版)SW-U101-WIN.

B. 電氣規格:

1. 紅外線測溫規格

解析度/範圍	1°C	-20~400°C
	1°F	-4 ~752°F
精 確 度	讀值± 3%或 ± 3°C(5°F)	
溫度感溫器	Thermocouple pie(熱電偶對)	
放射率調整	*使用按鍵調整.範圍從 0.20~1.00. *產品出廠時.已先將放設率調為 0.95.	
測量波長區域	6~12 微米	
距離係數比	D/S:約 7:1 D - 距離. S - 目標	

2. 熱電偶(Type K/J/R/E/T)溫度規格


溫度感應器	解 析 度	測 溫 範 圍	精 確 度
Type K	0.1°C	-100~1300.0°C	± (0.2%+0.5°C)
	0.1°F	-148.0~2372.0°F	± (0.2%+1°F)
Type J	0.1°C	-100~1150.0°C	± (0.2%+0.5°C)
	0.1°F	-148.0~2102.0°F	± (0.2%+1°F)
Type T	0.1°C	-100~400.0°C	± (0.2%+0.5°C)
	0.1°F	-148.0~752.0°F	± (0.2%+1°F)
Type E	0.1°C	-100~900.0°C	± (0.2%+0.8°C)
	0.1°F	-148.0~1652.0°F	± (0.2%+2°F)
Type R	1°C	0~600°C	± (1%+5°C)
		601~1700°C	± (1.5%+5°C)
	1°F	32~1112°F	± (1%+10°F)
		1113~3092°F	± (1.5%+10°F)

3. 白金電阻 PT-100 ohm 溫度規格

解 析 度	測 溫 範 圍	精 確 度
0.1°C	-200~850.0°C	± (0.2%+0.5°C)
0.1°F	-328.0~1562.0°F	± (0.2%+0.1°F)

C:面版說明:

- 3-1 液晶顯示器.
- 3-2 電源開關按鍵.
- 3-3 溫度測量型式選擇按鍵. (往左按鍵←) IR.Pt.K.J.T.E.R.測量型式選擇
- 3-4 比較值按鍵. (往下按鍵↓)
- 3-5 讀值鎖定/顯示器背光功能按鍵.
(讀值鎖定.只需按一下.解除再按一下.背光功能需按 2 秒以上.10 秒後自動解除)
- 3-6 記錄按鍵.(可記錄最大值.最小值.如欲取消此功能.再按 2 秒鐘即可取消)
- 3-7 攝氏/華氏單位切換.(往上按鍵↑)
- 3-8 放射率調整按鍵/雷射光指引功能.
(放射率調整功能需按此鍵 2 秒後.顯示器右下角放射率值會閃爍.再按左(←).上(↑).下(↓).符號鍵.設定放射率值.調整完畢.再按此鍵 2 秒鐘即完成放射率設定.雷射指引只需按此鍵一下.即有雷射光指引功能.10 秒鐘後自動關閉如需再次啟動.請再按一下)
- 3-9 RS-232 信號輸出插座.
- 3-10 電池蓋/電池室.
- 3-11 熱電偶溫度測棒輸入插座.(Type K.J.T.E.R.)
- 3-12 紅外線溫度感應頭.
- 3-13 Pt 100 溫度測棒輸入插座.
- 3-14 雷射光指引.



放射率參考表:

此放射率表,只用來提供作為不同之常用材料放射率之參考比對.實際放射率對某些物質而言,放射率會隨著溫度及波長改變而有所改變.尤其對金屬而言,可能因物體表面之塗飾,氧化程度,表面污染物而有極大的變化.

被 測 物	放 射 率	被 測 物	放 射 率
瀝青.柏油	0.90~0.98	橡膠(黑)	0.95
混凝土	0.94	塑膠(不透光)	0.95
水泥	0.95	油漆(亮光漆)	0.80~0.95
沙	0.90	鋁(未氧化)	0.02~0.10
土壤	0.90~0.98	鋁(已氧化)	0.02~0.40
水	0.92~0.96	鉛(磨光)	0.05~0.10
冰	0.96~0.98	鉛(已氧化)	0.20~0.60
雪	0.90	黃銅(磨光)	0.01~0.05
玻璃	0.90~0.95	黃銅(光滑)	0.30
陶瓷	0.90~0.95	黃銅(已氧化)	0.50
石膏	0.80~0.95	碳	0.80~0.90
紅磚	0.93~0.95	石墨	0.70~0.80
黑布	0.98	鋅(已氧化)	0.10
皮革	0.75~0.80	鋅(磨光)	0.03
木材	0.90~0.95	鎢	0.03

*使用雷射指引時,請勿對人體照射,以免對眼睛產生傷害.

*對表面極為平滑發亮之物體,可先噴塗"黑體漆",再進行測量.

*使用紅外線測量溫度時,不可接觸物體表面測量.

*當 LO BAT(電力不足)符號出現時,請立即更換電池,以免影響測量準確度.

*如儀表有異常或故障時,請送回購買處或本公司維修,切勿自行拆卸.調整.